

対策一覧表

※更新箇所は網掛け

| 通番 | 学校  | 学校別通番 | 危険箇所の位置・形状<br>(交差点、○○前、路線等)     | 危険である理由  | 対策内容  | 警察 | 国 | 県 | 防災危機管理課 | 都市整備課 | 学校教育課 | 学校          | 備考 | 対応策完了 |
|----|-----|-------|---------------------------------|--|---|----|---|---|---------|-------|-------|-------------|----|-------|
| 1  | 大治小 | 1     | 学校東 堀之内字郷中 横断歩道                 | 600名ほどの児童が通るが、交通量が多く、信号もなく道幅も狭い。   | 交差点の路面表記が薄くなっているため、路面表記をはっきりさせる。                                | ○  |   |   |         |       |       |             |    | ○     |
| 2  | 大治小 | 2     | 大治浄水場公園西 花常交差点                  | 信号間の距離が短く交通量も多いため、赤信号で児童が止まると安全なスペースが少ない。  | R6年度中に歩行者信号をつける計画がある。   | ○  |   |   |         |       |       |             |    | ○     |
| 3  | 大治小 | 3     | 長牧浦畠 ちびっこ広場周辺の用水                | 田んぼ周りの用水は幅も深さもあり、これまで児童が用水に落ちている。また、雨が降ると増水して水かさが増し、流れも速くなつて危険である。                           | 側溝を改修し、側溝に蓋を設置する。   |    |   |   | ○       |       |       |             |    |       |
| 4  | 大治小 | 4     | 長牧中道 土地開発により住宅建築された区画の用水        | 今後児童の増加が見込まれるが、道幅も狭く用水に蓋がないため、児童が落ちる可能性があり危険である。   | 車が通る際に、児童の退避場所となるよう用水に蓋を設置する。                                   |    |   |   | ○       |       |       |             |    |       |
| 5  | 大治小 | 5     | 堀之内郷中 街路西の小道                    | 舗装のひび割れが多く、児童が躓く可能性があり危険である。   | 舗装工事を行う。  |    |   |   | ○       |       |       |             |    |       |
| 6  | 南小  | 1     | 砂子字山ノ前 アスカ設備株前 交差点              | 南北、東西どちらも交通量が多い。特に南北はスピードも出ている。250名ほどの児童が横断するが、信号もない。  | 交通指導員を配置している。学校で児童への注意喚起を行う。                                    |    |   |   |         |       | ○     | 信号設置希望      |    |       |
| 7  | 南小  | 2     | 新川歩道橋西 押しボタン信号【県道】              | 200名ほどの児童が通過する堤防道路に押しボタン信号が設置してあるが、間隔が短く、新川の橋の上に児童が滞留する。                                     | 交通指導員を配置している。信号の時間延長は困難。学校で児童への注意喚起を行う。                         |    |   |   |         |       | ○     | 押ボタン信号の時間延長 |    |       |
| 8  | 南小  | 3     | 砂子字高越 サンラーク前 交差点【県道】            | 信号のない交差点。交通量が多く、道幅も狭い。   | 7-9規制、30キロ規制、スリット側溝設置済み。学校で児童への注意喚起を行う。                         |    |   |   |         |       | ○     |             |    |       |
| 9  | 南小  | 4     | 砂子字高越 通学路沿い私有地                  | 家が古く、道路側に崩れてくる可能性がある。<br>(空き家ではない)   | 私有地から物が道路に出てくる根拠がないと指導できない。学校で児童への注意喚起を行う。                      |    |   |   |         |       | ○     |             |    |       |
| 10 | 南小  | 5     | 三本木字屋形 みきクリニック<br>南東交差点         | 南北道路の交通量が多い。   | 学校で児童への注意喚起を行う。   |    |   |   |         |       | ○     |             |    |       |
| 11 | 南小  | 6     | 三本木字柳原 南北道路約200m区間              | 道幅が狭く、交通量も多い。1列で通行しないと危険。  | 学校で児童への注意喚起を行う。   |    |   |   |         |       | ○     |             |    |       |
| 12 | 南小  | 7     | 三本木字西之川 海部東部消防署南分署前 横断歩道【県道】    | 道幅が広く、信号がすぐに変わるために、通学団全員が渡れない場合もある。左折車との接触も心配。   | 信号の時間延長は困難。学校で児童への注意喚起を行う。                                      |    |   |   |         |       | ○     | 信号の時間延長     |    |       |
| 13 | 南小  | 8     | 三本木字柳原 トヨタカローラ南歩道橋下【県道】         | 歩道橋の南側降り口は、西からの自転車から見づらく、衝突の危険がある。   | ポストコーン1個設置済。導線上追加困難。安全性高めるため、ガードバイプの延長を検討。                      |    |   | ○ |         |       |       |             |    |       |
| 14 | 南小  | 9     | 三本木字金久 大治ダンスフロア南東交差点            | 南北道路にずれがあり、見通しが悪い。交差点南から道幅が狭くなっている。交通量も多い。   | 学校で児童への注意喚起を行う。   |    |   |   |         |       | ○     |             |    |       |
| 15 | 南小  | 10    | 三本木字村部 302号線歩道橋西                | 通学路だが児童数が少なく、児童が目立ちにくい。グリーンベルトで車の注意を促したい。  | 道路の北側の田んぼの面を解消する工事とグリーンベルトの施工を行う。                               |    |   |   | ○       |       |       |             |    |       |
| 16 | 南小  | 11    | 三本木字村部 302号線沿い道路【国道】            | 歩道はあるが、自転車がたくさん通り、接触が心配。工場が多く、トラックの出入りがある。   | 歩道を認識しやすいよう、薄くなっている車道外側線を引き直す。児童を認識しやすいよう草刈りを行う。植栽升をコンクリートで埋める。 | ○  |   |   |         |       |       |             |    |       |
| 17 | 西小  | 1     | 西條字壱町田 南北道路 西小西押しボタン信号から南井口橋北まで | 通学路変更に伴い、南から西小西門を利用する児童が増加。歩道が狭く、慢性的に混雑している。   | 外側線の変更、歩車境ブロック撤去、標識の移設。   |    |   |   | ○       | ○     | ○     |             |    |       |
| 18 | 西小  | 2     | 西條字殿池付近 南北道路の歩道                 | 令和6年5月より、通学路変更に伴い使用する通学団が増加。もともと交通量が多く、道路西側に車道ブロック付きの歩道があるが、整備状況が不十分。(歩道の側溝のふたがガタガタなうえ、狭く危険) | 歩道兼側溝となっており、側溝の蓋の段差をどこまでなくせられるか検討したうえで対応。歩道の草刈りは年2回実施中。         |    |   |   |         | ○     |       |             |    |       |
| 19 | 西小  | 3     | 西條字南屋敷 県道124号線<br>大治保育園付近【県道】   | 県道124号沿いに住宅が密集しており、主要道路へつながる脇道からの見通しが悪い。道幅が狭く、通行量が多い。  | 交差点と停止線の路面表記が消えていたため、表記し直す。                                     |    |   | ○ |         |       |       |             |    |       |
| 20 | 西小  | 4     | 西條字柳原 南北道路 柳原交差点から北森橋南まで        | 以前より、地域の保護者・島井青壯年会より指摘のある箇所。道幅が狭く、交通量が多い。1列で通行しないと危険。  | 車道・歩道の拡張困難。学校で児童への注意喚起を行う。                                      |    |   |   |         |       | ○     |             |    |       |
| 21 | 西小  | 5     | 西條字柳原交差点【県道】                    | 歩道で児童が待機する際、滞留することがある。主要地方道あま愛西線沿いのため、安全性を高めてほしい。  | ガードバイプ(2箇所)の取り換え工事を行う。  |    |   | ○ |         |       |       |             |    |       |
| 22 | 西小  | 6     | 西條字南井口 円楽寺川沿い南道路                | 通学路変更により、新しく通学路となつた箇所。200人ほどの児童が通るが、道路路面が一部でこぼことなつている。                                       | 舗装工事を行う。  |    |   |   |         | ○     |       |             |    |       |
| 23 | 西小  | 7     | 壱町田 西條防災コミュニティセンター南西の用水路フェンス    | 用水路のフェンスが壊れていて、小さな子どもはくぐつて用水路に入れてしまう状態のため危険である。  | 全体的にフェンスの劣化がみられるため、フェンス取替を行う。                                   |    |   |   |         | ○     |       |             |    |       |